

Instruks til våre transportører om

# Sikkerhetsrutiner


vedrørende laste- og lossearbeid ved Moelven Industriers selskaper

**Hjelm**  
Det er minimum krav til hjelm med hakestropp i laste og lossesoner.

**Vernebriller**  
Det er krav om bruk av vernebriller på hele bedriftens område. Unntak for kontorlokaler, i lukkede trucker/hjullastere

**Synlighetsbekledning**  
Det er krav om godkjent synlighetsbekledning iht. EN ISO 20471, minimum klasse 2, ved all aktivitet utendørs.

**Vernesko**  
Det er krav om bruk av vernesko på hele bedriftens område.



**For å ivareta sikkerheten ved lasting og lossing gjelder følgende sikkerhetsrutiner:**

- Det er påbudt med synlighetstøy, vernebriller, hjelm m/hakestropp og vernesko på hele industriområdet
- Se opp for truck og andre kjøretøyer. Sjåfør må holde seg synlig for trucksjåfør, og ha øyekontakt («hilseplikt»).
- Sjåføren skal få anvist laste- eller losseplass fra ekspedisjon eller truckfører. Det er ikke tillatt med passasjer i lastebil inne på Moelvns område. Hjelpemann eller sjåfør under opplæring (over 16 år) er tillatt.
- Før lossing skal lasten alltid kontrolleres for eventuelle forskyvninger før lastestroppene løsnes, og om nødvendig skal last sikres ved hjelp av truck før lastestroppene løsnes.
- Håndtering av lastestropper skal kun skje når truck står i ro eller er på sikker avstand. Sikring av lass i høyden (over 2 meter) skal så langt det lar seg gjøre unngås. Ved arbeid i høyden skal det legges til rette for å redusere risikoen maksimalt.
- Det er strengt forbudt å oppholde seg på siden av, eller under last ved lasting/lossing.
- Lasten skal være forskriftsmessig sikret før den forlater lasteområdet.
- Når sjåfør etter avtale laster flis eller andre produkter selv, skal sjåfør ha godkjent truck/ maskinførerbevis.
- Truck-/ Hjullastersjåfør har rett og krav til å avbryte lasting/lossing, dersom avvik fra disse kravene forekommer

